形狀記憶合金驅動之微形幫浦

摘要

鈦鎳形狀記憶合金(TiNi SMAs)由於具 有優異的形狀記憶效應(SME)及超彈 性(PE),此種特性可應用於微機械 (MEMS)中之微幫浦(Micropump)、致 動器(Actuator)及流量控制(Flow Control)等元件中,因此需要製造可精 密控制成分之鈦鎳合金(即可精確控制 鈦鎳合金之變態溫度),同時具有優良 形狀記憶特性、缺陷少且易於再加工 至所需尺寸及厚度且兩面皆光面之鈦 鎳形狀記憶合金薄膜與鈦鎳形狀記憶 合金箔來驅動無閥式擴散器幫浦。本 年度計劃主要探討鈦鎳合金薄膜與合 金箔之機械與材料特性。

一、前言

微形幫浦在機械、電機、光學、 生物、化學、醫學等許多領域都有很 廣泛的用途, 隨著 MEMS 技術的提 昇,微形幫浦也發展出許多不同的類 型,各有不同的優缺點。現有微幫浦 系統中,大致包括了兩個主要部分, 其一是致動腔室 (Actuating chamber),為具有一個往復振動薄膜 (Diaphragm)的腔室,驅動其中流體 運動,其二為止回閥(Valve),其功用 在使作往復受力的流體止流向一方。 這兩部分一般都是分別製作完成,再 以黏合方式將之合為一體,做成微幫 浦,費工耗時,良率及可靠度低。有 閥式微幫浦是以止回閥,避免流體有 回流的現象,而提高幫浦的效能,但 止回閥的設計實用上也有許多的問題 存在,如磨損、疲勞等。另一類微幫 浦是利用無閥式擴散器取代主動、被 動式止回閥,使用擴散器主要的優點 是它沒有移動結構,可避免機械疲 勞、破壞和阻塞。

就薄膜的選擇而言,形狀記憶合 金薄膜化後,由於表面積與體積比大 增,對於其致動能力也大為提昇,且 具有良好的加工性、熱循環穩定性、 耐蝕性及延展性,並且因其單位體積 所能提供的能量較其他致動材料來得 大,並且擁有較長的致動距離,所以 形狀記憶合金薄膜可說是深具潛力的 微致動器候選材料 [1,2,3]。

以往習用之技術主要是利用濺鍍 沉積法 (Sputter Deposition) 製成 [4,5]。濺鍍沉積法具有易控制薄膜合金 成分和厚度的優點,但其製程緩慢, 濺鍍薄膜織構固定,且易受到雜質(如 氧等)污染而影響薄膜在形狀記憶特性 上的表現,此外,由於薄膜需沉積在 一基材上,其後將薄膜由基材取下則 是相當的困難。因此在此領域中極需 一種方法,其係可製造出能精確控制 鈦錄合金成分、具優良形狀記憶特 性、缺陷少、易於再加工至所需尺寸 且兩面皆為光面之鈦鎳形狀記憶合金 箔。本計劃因此除採用濺鍍沉積法製 成形狀記憶合金薄膜,亦研究利用雙 陰極平板電解研磨拋光的方法研發鈦 **鎳合金箔,此方法的優點為不需要使** 用濺鍍設備,可以低成本且快速方便 的製造出各種大小及厚度之鈦鎳形狀 記憶合金箔。鈦鎳合金箔的化學組成 成分在提供合金塊材時便可精確的被 控制,且在製程中不易受到雜質的污 染;經由不同的加工及熱處理的方 法,可以控制所需之結晶組織及變態 溫度。而使用雙陰極平板可同時電解 抛光薄板雨面,减少抛光時間,改善 試片表面品質,並得到所需之兩面皆 為光面的鈦鎳合金箔。

本計劃將以鈦鎳形狀記憶合金薄 膜與鈦鎳形狀記憶合金箔來驅動無閥 式擴散器幫浦。

1

二、形狀記憶效應

所謂形狀記憶效應是指在固體中 一種結晶可逆的麻田散體相變態,也 就是在麻田散體相施加一適度的外 力,使形狀記憶合金產生適度的變 形,然後再將外力移除,並提升溫度 直至逆變態起始點 As,此時形狀記憶 合金會逐漸回復到原來的形狀,直到 溫度高於 Af 後完全回復到原來的形狀,直到 狀,如圖一所示。而誘發麻田散體相 變態的機構為溫度誘發麻田散體相 態,後者形成的機構為應力誘發麻田 散體相變態,使形狀記憶合金具有超 彈性效應。

我們可以將形狀記憶效應的簡要 原理及發生過程由以下四個步驟來說 明:(1)降低溫度,使溫度低於 Mf 以產 生麻田散體相變態。(2)施加適度的外 力,使其產生有限度之變形。(3)將外 力移除,此時仍保留變形之狀態。(4) 升溫至 Af 以上,產生逆變態以回復材 料原來之外形。



圖一形狀記憶合金 M_s、M_f、A_s、A_f的定義及形 狀記憶效應示意圖

第一階段的降溫過程中,母相依 熱力學的平衡進行熱彈性麻田散體相 變 態 , 並 形 成 自 我 調 適 (Self-accommodation)的麻田散體。也 就是說母相在生成單一麻田散體時, 會因為單方向的剪切而產生相當大的

變形,為了降低此形狀的應變,在降 溫的變態過程中, 麻田散體會以自我 **調適的方式成長。在第二階段中,麻** 田體因外力的施加產生有相當大的變 形,此變形與一般金屬變形的機構不 同,一般金屬的變形機構是滑移 (Slip), 而形狀記憶合金則為麻田散體 中各個兄弟晶間合併的調適機構。第 三階段將外力移除後,麻田散體因其 本身自我調適而呈現暫穩態狀態,當 外力移除後不再施以任何能量(如升温 行為),也就是說合金將維持於施力後 產生形變的形狀。第四階段中,逐步 提升溫度直至 As,此時麻田散體開始 產生逆變態,且由於兄弟晶的麻田散 體與母相晶格間有一定的對應關係, 因此麻田散體會沿著原來剪切的逆方 向逐漸回復至母相;當溫度高於 Ar 時,此時晶格間的逆變態完全完成, 在巨觀上會回復到原來的形狀。

三、結果與討論---擴散式幫浦

擴散器正負方向的壓力降,可以以下 型式表示

$$\Delta p_{\text{positive}} = \frac{\rho v_{\text{positive}}^2}{2} \xi_{\text{positive}} \qquad (3-1)$$

$$\Delta p_{negative} = \frac{\rho v_{negative}^2}{2} \xi_{negative} \qquad (3-2)$$

其中V_{positive}和V_{negative}為擴散器正負方 向最窄區域的平均速度,則擴散器正 負方向的體積流率如下

$$\phi_{\text{positive}} = A_{\text{positive}} \times v_{\text{positive}}$$
(3-3)

$$\phi_{negative} = A_{negative} \times v_{negative}$$
(3-4)

向最窄的面積,如果尺寸大小一樣, 則 $A_{positive} = A_{negative} = A$,則(3-3)(3-4) 可改寫為

$$\phi_{positive} = A \times v_{positive} \qquad (3-5)$$

$$\phi_{negative} = A \times v_{negative} \tag{3-6}$$

由(3-1)(3-2)式中可得知擴散器正 負方向載口速度分別為

$$v_{\text{positive}} = \left(2\Delta p_{\text{positive}} / \rho \xi_{\text{positive}}\right)^{1/2} (3-7)$$

$$v_{\text{negative}} = \left(2\Delta p_{\text{negative}} / \rho \xi_{\text{negative}}\right)^{1/2} (3-8)$$

將(3-7)(3-8)代入(3-5)(3-6)中, 則擴散器正負方向的體積流率可改寫 為

$$\phi_{positive} = A \left(2\Delta p_{positive} / \rho \xi_{positive} \right)^{1/2}$$

$$(3-9)$$

$$\phi_{negative} = A \left(2\Delta p_{negative} / \rho \xi_{negative} \right)^{1/2}$$

$$(3-10)$$

計算過程中假設擴散器完全相同,且入口、出口的壓力相對於貯存 器的壓力可忽略。假設體積變化可以 以弦波的方式描述,則體積變化可寫 為

 $V_o = V_x \sin\left(2\pi ft\right) \qquad (3-11)$

其中V_x為體積變化的振幅, ƒ為幫浦 的驅動頻率。假設壓力損失係數在整 個幫浦作動的過程中不會改變,則薄 膜來回振動一次,從出口傳送出的流 體體積為

$$V_{o} = 2V_{x} \left[\frac{(\eta)^{\frac{1}{2}} - 1}{(\eta)^{\frac{1}{2}} + 1} \right] \quad (3-12)$$

若使用相同薄膜大小之停止閥幫 浦,假設停止閥關閉時,回流量等於 零,則薄膜來回振動一次,則最大傳 輸體積為 $2V_x$ 。所以定義擴散式幫浦之 幫浦行程效率(pump stroke efficiency) 為

$$\eta_{p} = \frac{V_{o}}{2V_{x}} = \frac{(\eta)^{\frac{1}{2}} - 1}{(\eta)^{\frac{1}{2}} + 1} \quad (3-13)$$

由本式可得知, $\eta = \xi_{negative} / \xi_{positive}$ 必須 大於1,幫浦才會作動,而且越大效率 越高。

四、形狀記憶合金擴散式幫浦設計

a. 流道設計
 如圖二所示,擴散器入口導角半徑
 為 16μm,窄口寬度為 80μm,長
 度L為 1093μm,開口角度為 7°



圖二 擴散器尺寸(單位μm) 流道設計為兩個擴散器的組合,如 圖三所示。



圖三 流道立體圖

b. 驅動器設計

將 TiNi 薄膜底下的 silicon 蝕刻 掉,再與玻璃在真空下 bonding, 如圖四所示。



圖四 silicon 與玻璃在真空下 bonding C. 幫浦設計

將流道與 TiNi 驅動器 bonding 成完 整的幫浦,如圖五所示。



圖五 幫浦組合圖

四、結果與討論---鈦鎳合金箔

為了製造TisoNiso原子比例之鈦鎳 恆溫水槽 形狀記憶合金,秤取所需原子比例的 純鈦(99.7 wt%)及純鎳(99.9 wt%), 經由真空電弧熔煉,熔煉時通入氫氣 為保護氣體,並使用純鈦粒為吸氧劑 (Getter),重複熔煉六次,以俾合金 均質化。將熔煉後之鑄錠置於高溫 爐 800℃反覆熱軋至厚度為 1 mm 以下之鈦鎳合金板。用兩片 0.5 mm厚之不銹鋼板上下將該鈦鎳合 金板夾住,並於疊板四邊行多點 銲接,確實將鈦鎳合金板及上下 之不銹鋼板以銲點銲住,繼續將 此疊板於 800℃行熱軋,將合金 板以輥輪軋至厚度約 0.1 mm。重

覆上述軋延方式可以得到更薄之 鈦鎳合金箔。

如圖 6 所示,使用兩部電源供應 器及兩塊銅板於鈦鎳合金薄板兩面行 雙陰極平板電解研磨拋光,電解液為 CH₃COOH (99.8%):HClO₄ (70%) =100:5之混合溶液,電解電壓約為 20V,電解電流約為 1A,電解溫度為 24℃。電解液溫度以溫度計量測,並 以恆溫水槽控制電解液溫度。電解過 程不攪拌,即可以得到表面光亮之鈦 臬合金箔,電解研磨拋光約 20 分鐘, 即可得到厚度 10 μ m 以下之箔片。



圖 6 電解抛光示意画
 圖 7 為鈦鎳合金箔側邊的 SEM 照
 片,由圖顯示厚度大約為 6μm。



圖 7 鈦鎳合金箔片藉由 SEM 照片顯 示厚度之圖

而圖 8 為鈦鎳形狀記憶合金箔之 電解時間和厚度的關係圖,起始厚度 約為 100μm之鈦鎳合金箔片,雙陰極 以各為 20V 的電壓同時對鈦鎳箔兩面 進行電解拋光研磨約 12 分鐘時,鈦鎳 箔厚度可達約 20μm。



圖 8 鈦鎳合金箔片電解抛光之時間 和厚度的關係圖

最後圖 9 為將電解研磨拋光 完成之鈦鎳合金箔片行微差掃瞄 熱分析 (DSC) 實驗之結果,可 以得到吸、放熱峰,且變態溫度 和鈦鎳合金塊材之結果相似。麻 田散體變態開始溫度 (M_s)及結 東溫度 (M_f)分別為 32.74℃及 8.78℃;母相變態開始溫度 (A_s) 及結束溫度 (A_f)分別為 51.78 ℃及 71.67℃,吸、放熱皆約為 13J/g,顯示該合金箔片具有良好 的形狀記憶特性。



圖 9 鈦鎳合金箔片之差微掃瞄熱分 析(DSC)之圖

五、參考文獻

[1] E. Makino, M. Uenoyama and T. Shibata Katsutoshi, Flash Evaporation of TiNi Shape Memory Thin Film for Microactuators, *Sensors and Actuators A*, Vol. 71, pp. 187-192, 1998.

[2] E. Makino and T. Mitsuya and T. Shibata, Dynamic Actuation Properties of TiNi Shape Memory Diaphragm, *Sensors and Actuators A*, Vol. 79, pp. 128-135, 2000.

[3] E. Makino and T. Shibata and K. Kato, Fabrication of TiNi Shape Memory Micropump, *Sensors and Actuators A*, Vol. 88, pp. 256-262, 2001.

[4] Katsutoshi, Y. MasaakiProceeding -IEEE Micro Electro Mechanical System(1990) 217-221.

[5] Tomus D, Tsuchiya K, Inuzuka M,Sasaki M, Imai D, Ohmori T, UmemotoM, Scripta Materialia 2003 (48)489-494.